QUALITY ASSURANCE/ QUALITY CONTROL REPORT

EE/QA/PR/111 /2023-24, DATE: 07/11/23

Name of Work	:	Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03) (Package Consistof 6 works) Estimation Cost of 420.00 Lakhs.
Job Code	:	005-23-000003
Bill No.& Bill Amount	:	**1st& Part Bill Rs2,62,20,864.96 (Including GST)**
Name of The Contractor	:	**M/s. Rajalakshmi Rock Drillers (Prop Nagasandra Shamanna Ramarao)**
Materials on which Tests Was Performed	:	1. Submersible Pumpset 2. M S box, 3. LED Type Panel Board
Officers present during inspection	:	1. Sri. Mahantesh AE – ward No 05 2. Sri. Suresh AE – ward No 06 3. Sri .K.M.Yadukrishna AEE-Quality Assurance
Observations	:	➢ Physical Inspection was conducted by QA/QC at random locations. ➢ Physically verified M S box, LED Type Panel Board, Submersible Pumpset of borewell during inspection. ➢ The location wise photos are appended with this report.
Test Locations	:	Location 1: Ward No 5 Batrayanapura green land layout, Bellahalli village ,kannur main road Location 2: Ward No 5 ,Batrayanapura , Sirinagra Layout,Iaf reva College Ciricle,Kattigenahalli Location 3: Ward No 5 Batrayanapura, #Chokanahalli Village ,Near Venkatesh House ,Near lake and water plant Location 4: Ward No 5 ,Chokanahalli, Chokanahalli Circle, sampigehalli gate,Chokanahalli Village bangalore Location 5: Ward No 5 Batrayanapura Ittagi Factory Kogliu To Bellahalli Road Near Shamas School Back Side Road Location 6: Ward No 6 ,Batrayanapura ,Tanisandra govt school, Rachenahalli main road ,Near Govt school,Opposite to Teraj Apartment Location 7: Ward No 6Thanisandra Anjenya temple back side, Thanisandra circle,Near Bus stop,In front of borewell and bike garage, Location 8: Ward No 6, Hegade nagara ,New Shanti nagara road, Near police quatres road and indra canteen Location 9: Ward No 6 Ashwath nagara telecom layout road opposite to shell petrol bunk road ,Near pathi House Location 10: Ward No 6, Anjanadri layout , 5 th cross rachanalli road tanisandra Location 11: Ward No 6, sariaya palaya 1 st cross tanisandra Location 12: Ward No 6, Tanisandra Govt School road , rachanahalli main road ,near dairy Fresh Bakery Amarjoythinagara

K. M Yadukrishna
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

Conclusion:

005-23-000003, 1st & part bill

The file containing **1st & Part Bill** has been submitted for the above work to QA department on 15.09.2023 requesting for spot inspection report. Engineers of QA/QC division have already visited the work spot on 10.10.2023.

During inspection, documents were made available by Engineer in charge of work for inspection.

Regarding Bore wells executed as per this bill, only location wise physical verification was done along engineer in charge of work. The location wise photos are appended with this report.

From the Warranty certificates furnished by Manufacturer, it is concluded that the results of the running of motor are in accordance with the standards/ specifications.. The results checked by QA/QC relates only for item tested in the particular location randomly.

Engineer In charge of work shall ensure that any changes/modifications in this particular work to be got approved from competent authority.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by Chief Commissioner Letter number dated 01.08.2022 and 14.09.2022 and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note:-

I. This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 1st & Part bill only.
II. Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.
III. Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion date, and information of Engineer in charge of work with contact numbers at workspot.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

22/10/23

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

NAME OF WORK:- PACKAGE No. 03 I & II PART BILL

005-23-000003, 1st & part Bill

Location 1: Ward No 5 Batrayanapura green land layout, Bellahalli village ,kannur main road



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03) (Package Consistof 6 works)

Scanned by CamScanner

Location 2: Ward No 5 ,Batrayanapura , Sirinagra Layout,Iaf reva College Ciricle,Kattigenahalli

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03) (Package Consistof 6 works)

Scanned by CamScanner

Location 3: Ward No 5 Batrayanapura, #Chokanahalli Village ,Near Venkatesh House ,Near lake and water plant





ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

Location 4: Ward No 5 ,Chokanahalli, Chokanahalli Circle, sampigehalli gate,Chokanahalli Village Bangalore

005-23-000003, 1st & part bill

27/10/23
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

27/10/23
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03)
(Package Consistof 6 works)

Scanned by CamScanner

Location 5: Ward No 5 Batrayanapura Ittagi Factory Kogliu To Bellahalli Road Near Shamas School Back Side Road

Location 6: Ward No 6 ,Batrayanapura ,Tanisandra govt school, Rachenahalli main road ,Near Govt school,Opposite to Teraj Apartment

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

Location 7: Ward No 6Thanisandra Anjenya temple back side, Thanisandra circle,Near Bus stop,In front of borewell and bike garage,

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Bus stop, 3J4M+929, Dr.S.R.K. Nagar post, Ashwath Nagar, Thanisandra, Bengaluru, Karnataka 560045, India
Lat 13.055856°
Long 77.632612°
10/10/23 01:46 PM GMT +05:30
Google

Location 8: Ward No 6, Hegade nagara ,New Shanti nagara road, Near police quatres road and indra canteen

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
1st cross new Shanti Nagar, Police Quarters, RK Hegde Nagar, Bengaluru, Nagareshwara - Nagenahalli, Karnataka 560077, India
Lat 13.073372°
Long 77.637113°
10/10/23 02:21 PM GMT +05:30
Google

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

Location 9: Ward No 6 Ashwath nagara telecom layout road opposite to shell petrol bunk road ,Near pathi House

OPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
3J2J+HV2, Narayana Swamy Rd, Ashwath Nagar, Sinthan Nagar, Bengaluru, Karnataka 560045, India
Lat 13.051438°
Long 77.632149°
10/10/23 01:51 PM GMT +05:30
Google

Location 10: Ward No 6, Anjanadri layout , 5 th cross rachanalli road tanisandra

OPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Unishire Terraza, UNISHIRE TERRAZA, #78, Thanisandra Village, K.R.Puram Hobli, Bangalore East Taluk, P&T Layout, Sinthan Nagar, Bengaluru, Karnataka 560045, India
Lat 13.058918°
Long 77.62888°
10/10/23 01:30 PM GMT +05:30
Google

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03)
(Package Consistof 6 works)

Scanned by CamScanner

Location 11: Ward No 6, sariaya palaya 1 st cross tanisandra

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
2JXJ+JCM, Maruthi Saw Mill Rd, Ashwath Nagar, Sinthan Nagar, Bengaluru, Karnataka 560045, India
Lat 13.049012°
Long 77.631063°
10/10/23 02:08 PM GMT +05:30
Google

Location 12: Ward No 6, Tanisandra Govt School road , rachanahalli main road ,near dairy Fresh Bakery Amarjoythinagara

22/10/23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

22/10/23

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 1 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/22-23/

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ **Augmenation of Water Supply through Borewell, Network of Pipelines and ground water Recharge Facilities in various layous in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. **BBMP/EE/BTP/WO/65/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 08.11.2022**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Augmenation of Water Supply through Borewell, Network of Pipelines and ground water Recharge Facilities in various layous in ward No. 05 and 06, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 420.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 005-23-000003 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ M/s Rajalakshmi Rock Drillers, (Prop Nagasandra Shamanna Ramarao) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 1ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವಿವರ, ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಂಖ್ಯೆ: 970
ದಿನಾಂಕ: 13/1/23

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ/ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(1) C.E (R.A) ಕಿನ2-3

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಖ್ಯೆ: 902
ದಿನಾಂಕ: 15/09/2025
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸರಿಯಿದೆ ಕಡತ ಹಿಡಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

A) AEE (QA-YLK)

B) (EE (QA-YLK))

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package consists of 6 works) ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -3-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/EE(G)/BOQ/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03) (Package Consistof 6 works) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-
1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ:14.09.2022
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ:06.09.2022.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ ಬಿ.ಟಿ.ಪಿ /ಪಿಆರ್/970/2022-23,ದಿನಾಂಕ:13.09.2023.

****

5) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Augmentation of water supply through borewell network of pipelines & ground water recharge facilities in ward no.05&06 (Package no 03) (Package Consistof 6 works) (Job Code : 005-23-000003) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.420.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 1ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,62,20,864.96** (Including GST) ಗಳು, ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

6) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರು, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರೊಂದಿಗೆ (ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05 & 06) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ದಿನಾಂಕ: 10.10.2023 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ 1ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (Borewell) ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 05 & 06) ರವರು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

7) Engineer In charge of work ಮತ್ತು PMC ರವರು ಸದರಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ/Request for Inspection ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ:01.08.2022 ಹಾಗೂ ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ:14.09.2022 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:10.10.2023 ರಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ (Borewell) ಗಳನ್ನುಕೊರೆಯಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿಯಂತರವರು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರೀಶಿಲಿಸಲಾಯಿತು.

8)

LOCATIONS:

1. Ward No 5 Batrayanapura green land layout, Bellahalli village ,kannur main road
2. Ward No 5 ,Batrayanapura , Sirinagra Layout,laf reva College Ciricle,Kattigenahalli
3. Ward No 5 Batrayanapura, #Chokanahalli Village ,Near Venkatesh House ,Near lake and water plant
4. Ward No 5 ,Chokanahalli, Chokanahalli Circle, sampigehalli gate,Chokanahalli Village bangalore
5. Ward No 5 Batrayanapura Ittagi Factory Kogliu To Bellahalli Road Near Shamas School Back Side Road
6. Ward No 6 ,Batrayanapura ,Tanisandra govt school, Rachenahalli main road ,Near Govt school,Opposite to Teraj Apartment

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned by CamScanner

ವಿಷಯ : Pack consists of 6 months

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —4—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/UDA/EN/902/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7. Ward No 6Thanisandra Anjenya temple back side, Thanisandra circle,Near Bus stop,In front of borewell and bike garage,
8. Ward No 6, Hegade nagara ,New Shanti nagara road, Near police quatres road and indra canteen
9. Ward No 6 Ashwath nagara telecom layout road opposite to shell petrol bunk road ,Near pathi House
10. Ward No 6, Anjanadri layout , 5 th cross rachanalli road tanisandra
11. Ward No 6, sariaya palaya 1 st cross tanisandra
12. Ward No 6, Tanisandra Govt School road , rachanahalli main road ,near dairy Fresh Bakery Amarjoythinagara

9) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ದತಿಗಳಂತೆನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್/ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ EOT ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು/ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳು (EIRL/Workslip) ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

10) ಮುಂದುವರೆದು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.420.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು 1ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. **2,62,20,864.96** (Including GST) ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಗುಣಭರವಸೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್(ಜಿ)/ 1646 /2022–23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್‌ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022–23,ದಿನಾಂಕ:14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

27/10/23

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಗುಣಭರವಸೆ)

11) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಗುಣಭರವಸೆ)

ಕಂಡಿಕೆ 07 ರಿಂದ (10) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

27/10/23

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಗುಣಭರವಸೆ)

12) ಕಾಲಿಲು ಬ್ಯಾಸ್-ಟಿ

AS / DEE (I TP)

ಕಾ.ಅ. (ಪ್ರ್ಯ.ವಿ.)
ಬೃಬೆಂಮಪಾ.

Scanned by CamScanner